

## FICHE DE REMARQUES DE VISITE D'INSPECTION

Cette fiche n'a pas vocation à être publiée sur l'Internet de la DRIRE PACA  
Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Entreprise : SONITHERM

Lieu : Nice

Date de l'inspection: 06/10/2005

L'EXPLOITANT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REMARQUES CONSTATEES PAR L'INSPECTEUR

SIGNATURE

SIGNATURE

DU REPRESENTANT

DE L'INSPECTEUR:

DE L'EXPLOITANT:

Remarques de l'inspecteur, issues de la visite d'inspection:

- Mise en place de rétention de la halle machines.
- Evaluation pour une pluie centenaire des eaux pluviales allant dans le réseau de eaux usées.
- Fournir les informations sur le nouveau réseau de détection incendie.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

- Prévu dans le cadre des travaux de mix aux normes (1<sup>er</sup> trimestre 2006).
- L'étude sera réalisée début 2006.
- L'étude sera lancée début 2006, la détection devrait être réalisée au moyen de détecteurs de flamme et de détecteurs d'ambiance, ainsi qu'une détection précoce par aspiration dans les armoires électriques.