

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

*Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection*

Exploitant : GALVAMED

Site inspecté : PLAN D ORGON

Date de l'inspection: 30/09/2019

INSPECTION

**Constat de l'Inspecteur :****L'EXPLOITANT NE RÉALISE PAS DE MESURES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES SUR LE CONDUIT N°2****Écart aux dispositions de l'article 9.2.1 de l'arrêté préfectoral du 8 août 2013**

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

**Signature de l'Inspecteur**

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

**Représentant de l'exploitant****Fonction et Signature**

EXPLOITANT

**Commentaires et réponses de l'exploitant :** *(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)*

L'exploitant a effectué des réponses par courriers électroniques du 24 octobre 2019 et 19 novembre 2019.

DREAL

**Suites susceptibles d'être données**

Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

**Commentaires :**

L'exploitant a transmis le rapport de contrôle des rejets sur le conduit n°2 réalisé le 05 novembre 2019 et concluant à la conformité des émissions sur les paramètres fixés dans l'arrêté préfectoral.

L'Inspection le : 14 mai 2020

☒ **Fiche soldée le : 14 mai 2020**

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2

*Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection*

Exploitant : GALVAMED

Site inspecté : PLAN D ORGON

Date de l'inspection: 30/09/2019

INSPECTION

**Constat de l'Inspecteur :****L'EXPLOITANT NE RÉALISE PAS DE MANIÈRE ANNUELLE LES CONTRÔLES DE REJETS AQUEUX****Écart aux dispositions de l'article 9.2.2 de l'arrêté préfectoral du 8 août 2013**

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

**Signature de l'Inspecteur**

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

**Représentant de l'exploitant****Fonction et Signature**

EXPLOITANT

**Commentaires et réponses de l'exploitant :** *(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)*

L'exploitant a effectué des réponses par courriers électroniques du 24 octobre 2019 et 19 novembre 2019.

DREAL

**Suites susceptibles d'être données**

Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

**Commentaires :**

L'exploitant a transmis le rapport d'analyse des rejets aqueux concluant à la conformité des rejets sur les paramètres fixés dans l'arrêté préfectoral hormis pour le pH (8,9 pour une valeur qui devrait être entre 5,5 et 8,5).

L'Inspection le : 14 mai 2020

**Fiche soldée le :**

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GALVAMED

Site inspecté : PLAN D ORGON

Date de l'inspection: 30/09/2019

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

L'EXPLOITANT N'EST PAS EN MESURE DE JUSTIFIER LA CONSOMMATION SPÉCIFIQUE EN EAU DE SES INSTALLATIONS.

Écart aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux « prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement »

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

L'exploitant a effectué des réponses par courriers électroniques du 24 octobre 2019 et 19 novembre 2019.

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

Commentaires :

Attente de complément de la part de l'exploitant sur l'absence de prise en compte dans le calcul des paramètres suivants: vidanges de cuves de rinçage, éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents, les vidanges des cuves de traitement, les eaux de lavage des sols, les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques...

L'Inspection le : 14 mai 2020

☐ Fiche soldée le :

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GALVAMED

Site inspecté : PLAN D ORGON

Date de l'inspection: 30/09/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

L'EXPLOITANT N'EST PAS EN MESURE DE TRANSMETTRE LES JUSTIFICATIFS DE CONFORMITÉ POUR LES EXTINCTEURS.

Écart aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux « prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement »

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

L'exploitant a effectué des réponses par courriers électroniques du 24 octobre 2019 et 19 novembre 2019.

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

## Commentaires :

L'exploitant a transmis le certificat de conformité

L'Inspection le : 14 mai 2020

☒ Fiche soldée le : 14 mai 2020

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

5

*Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection*

Exploitant : GALVAMED

Site inspecté : PLAN D ORGON

Date de l'inspection: 30/09/2019

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

LES BORDEREAUX DE SUIVI DE DÉCHETS NE SONT PAS DÛMENT RENSEIGNÉS. DE PLUS LES BORDEREAUX RELATIFS A DES OPÉRATIONS DE REGROUPEMENT NE CONTIENNENT PAS LES ÉLÉMENTS SUR LE TRAITEMENT FINAL DES DÉCHETS.

Écart aux dispositions de l'article R541-45 du code de l'environnement.

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

**Représentant de l'exploitant**  
**Fonction et Signature**

EXPLOITANT

**Commentaires et réponses de l'exploitant :** *(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)*

L'exploitant a effectué des réponses par courriers électroniques du 24 octobre 2019 et 19 novembre 2019.

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

**Commentaires :**

L'exploitant a transmis des bordereaux dûment renseignés.

L'Inspection le : 14 mai 2020

☒ Fiche soldée le : 14 mai 2020

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

6

Exploitant : GALVAMED

Site inspecté : PLAN D'ORGON

Date de l'inspection: 30 septembre 2019

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

L'EXPLOITANT NE RÉALISE PAS L'ESTIMATION DES ÉMISSIONS DIFFUSES.

Écart aux dispositions de l'article 35 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement .

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : *(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)*

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☐ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

L'Inspection le :

☐ Fiche soldée le :

## FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GALVAMED-France GALVA Site inspecté : PLAN D'ORGON Date de l'inspection: 13/12/2018

## Constat de l'Inspecteur :

INITIALEMENT REMARQUE N°11, REQUALIFIEE EN ECART

Les inspecteurs ont constaté la présence de liquide au fond de la fosse de rétention de l'ensemble de la chaîne de traitement. Par ailleurs, l'exploitant a indiqué qu'aucune procédure de contrôle ne permet de vérifier l'étanchéité de ces rétentions. L'exploitant mettra en conformité ses rétention avec les dispositions de l'arrêté ministériel du 30/06/06 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées, et notamment son article 6. L'inspecteur de l'environnement en charge du site sera informé de la situation et des mesures prises pour respecter l'absence de liquide dans la fosse de rétention ainsi que les dispositions prises pour s'assurer de son étanchéité.

**Ecart aux dispositions de :** article 6 de l'arrêté ministériel relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées  
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

**Représentant de l'exploitant**  
**Fonction et Signature**

Courriel du 24/01/2019.

**Commentaires et réponses de l'exploitant :** (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Réponse à la remarque n°11 par courriel du 24/01/2019 :

La fosse de rétention a été étanchéifiée à l'origine.

Création d'une fiche de contrôle visuel annuel à partir de cette année .

De plus une alarme de niveau se déclenche lors de la crevaisson d'une cuve.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☐Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☐

**Commentaires :** sans réponse satisfaisante avant le 13 mai 2019, il sera proposé au préfet de mettre en demeure l'exploitant.

L'Inspection le : 07/03/2019

☒ Fiche soldée le : 14 mai 2020